

framatome

Assemblée Plénière de la Commission Locale d'Information

**Vincent Girard, Directeur Qualité Sûreté
Santé Sécurité Environnement Protection**

5 décembre 2022



1 Point d'actualités 2022

2 Point sûreté

3 Présentation incident 21 sept.2022

1. Point actualités 2022

Actualités



Nouveaux arrivants



Aménagements

1^{er} transfert de matière en Nouvelle Zone Uranium




Organisation d'une journée « Qualité »



2. Point sûreté

L'échelle INES

Source : AIEA




Ecart déclaré au niveau 1, le 27 septembre 2022 : écart de masse lors d'une opération de recyclage

- ✓ **Quand ?** Le 21 septembre 2022
- ✓ **Où ?** Atelier Pastillage
- ✓ **Que s'est-il passé ?**

Le 21 septembre 2022, lors d'une opération de recyclage en enceinte étanche, un bouteillon a été rempli au-delà de la limite de masse figurant dans les règles générales d'exploitation.

Actions lancées

L'opération a été immédiatement stoppée, le bouteillon a été déplacé dans la hotte de transfert et l'excédent de matière a été aspiré pour revenir à une masse conforme. Le niveau de sûreté de l'installation n'a pas été remis en cause.



framatome

Merci

